

Grevinge Vandværk A.M.B.A.
Lyder Højersvej 13
4571 Grevinge

Analyserapport nr. 20250527/001
02. juni 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udsylningsprøve Prøvested: Afgang, værk Lyder Højersvej 13 Grevinge Vandværk Prøvedato: 2025-05-22 Kl. 08:54 Prøvetager: Laboratoriet	
Temperatur		10,7	°C		
Lugt*		Ingen	lugt		
Smag*		Normal			
Udseende*		Klar			
Farve*		Ingen		DS/ISO5667-5:2006	

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	1	50	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	< 1	5	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000	0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH		8,0	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m		56,9	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v.20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l		10		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe mg/l		0,050	0,2	DS/259 med ICP	10 %
Mangan, total	Mn mg/l		0,002	0,05	DS/259 med ICP	5 %
Ammonium	NH ₄ ⁺ mg/l		< 0,02	0,05	ISO 71502	15 %
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l		0,004	0,01	DS/EN 26777:2003	6 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Renee Anne Jan

Marie-Louise Andersen, *Laborant*