DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Kontrol af organiske mikroforureninger

Drikkevandskontrol, udtaget på ledningsnettet

Grevinge Vandværk A.M.B.A.
Lyder Højersvej 13
4571 Grevinge

Analyserapport nr. 20261109/004
09. november 2026

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *	
Lugt*	Ingen lugt
Smag*	Normal
Farve*	Ingen
Udseende*	Klar

Prøvedato:	2026-10-19 Kl. 12:15	Prøvematrice:	Drikkevand
Prøvested:	Køkken Kanalvej 63 Grevinge	Prøvetype:	Udskylningsprøve
Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode:	DS/EN ISO 19458:2006

UNDERLEVERANDØR		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
PESTICIDER		Ikke Påvist			
1,2,4-Triazol	µg/l	< 0,010	0,1	LC/MS/MS	15 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

1,2,4-triazol er udført af ALS, akkr.nr. 361, rapport nr. 253631/26, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*